

GUMMIFENDER MIT BELZONA REPARIERT

ID: 4335

Industrie: Allgemeine Industrie
Anwendung: Maschinen zur Handhabung von Feststoffen
Substrat: Gummi
Produkte: * Belzona 2121 (D & A Hi-Coat Elastomer),

Standort des Kunden: Vergnügungspark, Ägypten
Antragsdatum: Dezember 2004

Problem

Der Gummifender war in mehreren Bereichen durch Aufprall verschlissen



Fotobeschreibungen

- * 1. Ansicht des Gummifenders.,
- * 2. Verschleißstellen.,
- * 3. Oberflächenvorbereitung.,
- * 4. Auftrag von Belzona 2121 (D & A Hi-Coat Elastomer) auf die beschädigten Bereiche.,

Anwendungssituation

Gummifender in einer Wildwasserbahn.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-9 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Die Boote sind starker Strömung ausgesetzt. Die Sicherheit des Gummifenders war jedoch nicht mehr gewährleistet. Um die verschlissenen Bereiche zu reparieren und vor zukünftiger Beschädigung zu schützen, kam Belzona 2121 (D & A Hi-Coat Elastomer) zum Einsatz. Dieses Verfahren sparte dem Kunden die Kosten für einen Ersatz.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

