BELZONA RECONSTRUIT LE CHEMIN DE ROULEMENT D'UN CLARIFICATEUR

ID: 4340

Industrie: *Eau / Eaux usées*
Application: *Zones problématiques au sol*
Substrat: *Béton*
Des produits: ** Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4911 (Magma TX Conditioner) ,*

Localisation du client: *Champs d'épandage - Suisse.*
Date de la demande: *2003*

Problem

Les roues avaient causé l'usure du béton (entre 2 et 10 mm) et ne fonctionnaient pas efficacement.

Descriptions des photographies

* 1. Le chemin de roulement du clarificateur. 2. Conditionnement de la surface avec Belzona 4911. 3. Reconstruction du chemin de roulement avec Belzona 4111. 4. Application terminée. ,

Cas d'application

Chemin de roulement le long d'un clarificateur.

Procédé d'application

Le chemin de roulement fut reconstruit avec Belzona 4111, selon la Procédure Belzona FPA-1.

Faits sur Belzona

Le client choisit de recourir à Belzona plutôt qu'à des systèmes concurrents, en se basant sur l'offre technique et l'application du distributeur Belzona.

Copyright © Belzona International Limited 2024