

BELZONA ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОВРЕЖДЕННУЮ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ КЕГЕЛЬБАНА

ID: 4459

Промышленн *Buildings & Structures*
ость:

Заявление: *TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas*

Субстрат: *Пластина из древесины клена*

Продукты: ** Belzona 8111 (Mouldable Wood) ,*

Местоположение *Боулинг-центр, Калгари,*

клиента: *Альберта, Канада*

Дата подачи *Ноябрь 2005 г.*

документов:

Problem

Если бы не был осуществлен ремонт, то это привело бы к повреждению шаров и к потере лицензии и дохода.



Описание фотографий

* 1. Поврежденная деревянная панель глубиной 2 см 2. Нанесенный первый слой Belzona 8111 3. Заключительный слой Belzona 8111 после зачистки 4. Повторно установленная поверх поврежденного участка предохранительная пластина ,

Ситуация с приложением

Поврежденная панель кеглевой платформы

Способ применения

Метод применения был подобен методу восстановления повреждений питтинговой коррозии на вертикальных стенах технологической камеры, проведенному в соответствии с адаптированной версией системной листовки Ноу-Хау ТСС-5.

Белзона Факты

Заказчик пытался осуществить ремонт, используя другие нетрадиционные методы, такие как кузовная шпатлёвка и сухая штукатурка, однако безуспешно.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение