

РЕМОНТ ВАЛА НА МЕСТЕ С ПОМОЩЬЮ BELZONA

ID: 4474

Промышленн *General Industry*

ость:

Заявление: *MPT-Mechanical Power
Transmission*

Местоположение *Производитель химических
клиента: продуктов,*

Дата подачи *Август 2003*
документов:

Субстрат: *Сорт твёрдой стали*

Продукты: ** Belzona 1111 (SuperMetal) ,*

Problem

У клиента произошёл незапланированный отказ несущего вала смесителя, который ранее ремонтировался путём напыления металла.



Описание фотографий

* 1. Смеситель 2. Вышедший из строя вал с напылением металла 3. Формер 4. Законченный ремонт вала ,

Ситуация с приложением

Несущий вал смесителя

Способ применения

Старый напылённый металл был полностью удалён, и вал отремонтирован в соответствии с Belzona листовкой по применению MPT-2. Изготовление специального формера позволило проведение ремонта на месте расположения смесителя.

Белзона Факты

Извлечение вала для замены или ремонта требует аренды крана и влечет за собой большие затраты. В то время как решение Belzona было быстрым, экономически эффективным, а также требовало минимального времени простоя.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2026


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение