

BELZONA ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ НА МОСТУ ВО ФЛОРИДЕ

ID: 4475

Промышленн
Buildings & Structures
ость:

Заявление: FPA-Floor Problem Areas

Субстрат: Цементное покрытие

Продукты: * Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4151 (Magma Quartz Resins) ,

Problem

Серьезные разрушения на мостовом покрытии, вызванные тепловыми циклами, движением тяжелого транспорта и вибрацией, что привело к образованию выбоин и трещин

Местоположение Департамент транспорта шт.
клиента: Флорида, США
Дата подачи Октябрь – Ноябрь 2002
документов:



Описание фотографий

* 1, 2 и 3 демонстрируют проблемные участки 4. Отремонтированный участок, готовый для движения ,

Ситуация с приложением

Мост, Флорида Киз

Способ применения

Применение проводилось в соответствии с Ноу-Хау листовками Belzona FPA-1 и FPA-5

Белзона Факты

Целостность других более традиционных ремонтных покрытий была разрушена в короткий срок. Продукт Belzona 4151 был смешан с мелким гравием. Эта смесь послужила основой-заполнителем выбоин и трещин. Продукт Belzona 4111 был нанесен поверх слоя из Belzona 4151. Это применение было проведено ночью, чтобы минимизировать перебои в транспортном движении.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение