

# BELZONA ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ НА МОСТУ ВО ФЛОРИДЕ

ID: 4475

Промышленн *Buildings & Structures*

ость:

Заявление: *FPA-Floor Problem Areas*

Субстрат: *Цементное покрытие*

Продукты: \* *Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4151 (Magma Quartz Resins) ,*

Местоположение *Департамент транспорта шт.*

клиента: *Флорида, США*

Дата подачи *Октябрь - Ноябрь 2002*

документов:

## Problem

*Серьезные разрушения на мостовом покрытии, вызванные тепловыми циклами, движением тяжелого транспорта и вибрацией, что привело к образованию выбоин и трещин*



## Описание фотографий

\* 1, 2 и 3 демонстрируют проблемные участки 4. Отремонтированный участок, готовый для движения ,

## Ситуация с приложением

Мост, Флорида Киз

## Способ применения

Применение проводилось в соответствии с Ноу-Хау листовками Belzona FPA-1 и FPA-5

## Белзона Факты

Целостность других более традиционных ремонтных покрытий была разрушена в короткий срок. Продукт Belzona 4151 был смешан с мелким гравием. Эта смесь послужила основой-заполнителем выбоин и трещин. Продукт Belzona 4111 был нанесен поверх слоя из Belzona 4151. Это применение было проведено ночью, чтобы минимизировать перебои в транспортном движении.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

