

BELZONA ЗАЩИЩАЕТ ДУТЬЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР И КРЫШКУ КОЖУХА

ID: 4476

Промышленн *Steel & Metal Processing*
ость:

Заявление: *FBC-Fans, Blowers and Compressors*

Субстрат: *Оцинкованная сталь*

Продукты: * *Belzona 1341 (Supermetalglide)* ,

Местоположение *Металлургическая компания*
клиента: *в Канаде*

Дата подачи *Май 2003 г*
документов:

Problem

Вентилятор постоянно выходил из баланса из-за налипания твердых частиц на лопасти



Описание фотографий

- * 1. Вентилятор дробеструйно обработан до профиля 75-100 микрон – обработка до белого металла
- 2. Завершение нанесения второго слоя Belzona 1341 на вентилятор
- 3. Завершение нанесения покрытия на крышку кожуха ,

Ситуация с приложением

Дутьевой вентилятор

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с системной листовкой Ноу-Хау FBC-2.

Белзона Факты

Вентилятор был сбалансирован до и после нанесения материала

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение