

BELZONA ЗАЩИЩАЕТ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР

ID: 4477

Промышленность Power
ость:

Заявление: SHM-Solids Handling
Machinery

Местоположение Угольная электростанция
клиента:

Дата подачи Январь 2000 г.
документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1811 (Ceramic Carbide) Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) ,

Problem

Крепежные отверстия обычно покрыты керамическими прокладками, однако они расшатались, тем самым вызывая истирание и разрушение болтов



Описание фотографий

* 1. Нанесение материала Belzona 1812 для герметизации болтов 2. Общий вид вентилятора 3. Нанесение материала Belzona 1811 на спицы вентилятора ,

Ситуация с приложением

Вытяжной вентилятор с износостойчивыми лопастями

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с системной листовкой Hoy-Hay SHM-7.

Белзона Факты

Эрозия болтов приводит к преждевременной остановке производства. В каждом вытяжном вентиляторе 6 лопастей, всего на заводе 5 вытяжных вентиляторов, которые обычно нуждаются в ремонте каждые 2 года.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение