

# BELZONA ПРЕДОТВРАЩАЕТ КОРРОЗИЮ ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА

ID: 4478

Промышленность: *General Industry*  
Осложнение:

Заявление: *FBC-Fans, Blowers and Compressors*

Субстрат: *Углеродистая сталь*

Продукты: \* *Belzona® 1341 (Supermetalglide)* ,

Местоположение: *Судоходная компания в Канаде*

Дата подачи документов: *Август 2001 г.*

документов:

## Problem

Вентилятор работал в среде повышенной влажности, что привело к коррозии. Кроме этого, отходы производства накапливались на поверхности, вызывая разбаланс вентилятора.



## Описание фотографий

\* 1. Вентилятор перед нанесением 2. Дробеструйная подготовка поверхности вентилятора 3. Завершение подготовки поверхности 4. Вентилятор покрыт материалом Belzona 1341 и готов к возврату в эксплуатацию ,

## Ситуация с приложением

Дутьевой вентилятор диаметром 132 см

## Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с системной листовкой Ноу-Хау FBC-2.

## Белзона Факты

Для нанесения понадобилось только 5 кг материала, что сэкономило заказчику огромные деньги по сравнению с расходами на замену

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

