

# BELZONA 1391 PROTEGE TUBULAÇÃO NOVA

ID: 4538

Indústria: Indústria geral

Localização do cliente: Indústria de Produtos Químicos,  
Cheshire, Reino Unido

Inscrição: Válvulas, Tubos e Conexões

Data de aplicação: Agosto, 2003

Substrato: Aço carbono

Produtos: \* Belzona 1391 (Ceramic HT),

## Problem

Umidade no sistema cria ácido carbônico que corrói a tubulação



## Descrições da fotografia

- \* O problema ,
- \* Aplicação de Belzona 1391 ,
- \* Trabalho concluído ,
- \* Acabamento de alta qualidade claramente visível ,

## Situação do aplicativo

Tubulação de purificação de gás nova

## Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How VPF-2.

## Fatos Belzona

O revestimento do Belzona 1391 na tubulação de aço carbono nova foi escolhido no lugar da construção tradicional de ferro fundido como uma solução a longo prazo e de maior custo-benefício. A aplicação continua a funcionar como esperado.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Melhorar