

VEDAÇÃO DA BASE DO TANQUE COM BELZONA PREVINE CORROSÃO SOB TENSÃO FRATURANTE

ID: 4539

Indústria: Indústria geral

Localização do cliente: Fabricante de Produtos Químicos, Reino Unido

Inscrição: Juntas, vedações e calços

Data de aplicação: Outubro, 2006

Substrato: Aço Inoxidável e Concreto

Produtos: * Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Problem

Engenheiros de materiais em campo enfatizaram que um ambiente propenso à corrosão sob tensão fraturante poderia ser criado se água ingressasse debaixo do piso do tanque.



Descrições da fotografia

- * Vista geral do tanque de aço inoxidável,
- * Foto de perto da base antes da instalação do sistema,
- * Foto de perto do sistema aplicado,
- * Sistema de vedação da base do tanque lado a lado,

Situação do aplicativo

Vedação da base de tanque de estocagem de aço inoxidável

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto to Sistema Belzona Know-How GSS-3.

Fatos Belzona

Esta empresa havia instalado o Sistema Belzona em oito de seus tanques de aço carbono e agora o utilizaram em três de seus tanques de aço inoxidável. O sistema é agora o escolhido para este cliente e um programa foi estabelecido para aplicá-lo em mais tanques em campo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar