

BELZONA VEDA SOLDAS POROSAS DE TANQUE

ID: 4541

Indústria: Indústria geral
Inscrição: Tanques e Áreas de Contenção Química
Substrato: Aço Inoxidável
Produtos: * Belzona 4301 (Magma CR1 Hi-Build) ,

Localização do cliente: Fabricante de Herbicida, Kansas, EUA
Data de aplicação: Julho, 2007

Problem

Soldas porosas em tanque de aço inoxidável. Herbicida é caro e muito escorregadio. O tanque com vazamento não só era um risco para o meio ambiente como também um risco de segurança geral.



Descrições da fotografia

- * Interior do tanque antes da aplicação ,
- * Emendas do tanque revestidas com Belzona 4301 ,

Situação do aplicativo

Tanque de herbicida de aço inoxidável

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How TCC-1. O tanque foi drenado e enxaguado. Um produto de limpeza para tanque de aço inoxidável foi utilizado para limpar a superfície. Após o preparo da superfície, duas camadas de Belzona 4301 foram aplicadas nas emendas da solda.

Fatos Belzona

Belzona vedou os tanques com vazamento ajudando o proprietário a evitar multas e ações judiciais. Belzona 4301 é resistente a uma variedade de produtos químicos e foi bem adequado para este reparo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Reparar • Proteger • Melhorar