

NOVOS VASOS REVESTIDOS COM BELZONA

ID: 4546

Indústria: Indústria geral

Localização do cliente: Indústria de produtos químicos, Basel
Ferrara, Itália

Inscrição: Tanques e Áreas de Contenção Química

Data de aplicação: Dezembro, 2005

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 1391 (Ceramic HT),

Problem

Vasos para conter Metanol a 60-90°C (140-194°F).



Descrições da fotografia

- * Vista exterior do vaso ,
- * Aplicação sendo conduzida ,
- * Mais da metade da aplicação concluída ,
- * Aplicação concluída ,

Situação do aplicativo

Vasos novos (90 metros quadrados cada) necessitavam de revestimento interno para resistir ao meio corrosivo.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How TCC-3.

Fatos Belzona

Cliente conduziu testes com uma variedade de revestimentos e escolheu Belzona 1391 como o melhor destes. Inspeccionado em julho de 2008, o revestimento ainda está oferecendo excelente proteção contra corrosão.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar