

BELZONA REPARA REVESTIMENTO DE EBONITE EM TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO

ID: 4549

Indústria: *Indústria geral*

Localização do cliente: *Fabricante de Produtos Químicos, Catalunha, Espanha*

Inscrição: *Tanques e Áreas de Contenção Química*


Data de aplicação: *Outubro, 2010*

Substrato: *Ebonite*

Produtos: ** Belzona 4301 (Magma CR1 Hi-Build)
Belzona 4311 (Magma CR1)*,

Problem

O revestimento de Ebonite em um tanque contendo 26% de ácido clorídrico possuía danos localizados (rachaduras, sulcos, falhas nas emendas, problemas de adesão) devido ao conteúdo de ácido do tanque.



Descrições da fotografia

- * Vista exterior do tanque a ser reparado ,
- * Áreas de Ebonite danificadas ,
- * Reconstrução local de ebonite com Belzona 4301 após preparação da superfície ,
- * Ebonite revestida com Belzona 4311 ,

Situação do aplicativo

Fabricante de soda cáustica que utiliza processo de Eletrólise

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How TCC-2.

Fatos Belzona

Os produtos Belzona permitiram um tempo de inatividade curto para o tanque, com aplicação in situ fácil, sem a necessidade de substituir todo o revestimento de ebonite e com um custo mínimo, comparado à substituição do revestimento existente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

