

ПРИ ПОМОЩИ ПРОДУКТОВ BELZONA ПРОИЗВЕДЕН РЕМОНТ КРЫШИ НА ОФФШОРНОЙ ПЛАТФОРМЕ, И НАНЕСЕНО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ

ID: 4558

Промышленн Oil & Gas
ость:

Заявление: RPA-Roof Problem Areas

Местоположение Нефтедобывающая компания,
клиента: Мексиканский залив

Дата подачи Май 2010

документов:

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1121 (Super XL Metal) Belzona 3111 (Flexible Membrane System) ,

Problem

Заказчику необходимо было найти решение по ремонту крыши и установке водонепроницаемой системы без прерывания производства нефти и газа. На металлической крыше были сильные повреждения от коррозии, в результате которых стены утончились, и появились дыры в пластинах.



Описание фотографий

* 1. Крыша с признаками серьезных повреждений от коррозии 2. Крыша, поверхность которой была обработана дробеструйным методом 3. Крыша после ремонта и первого слоя Belzona 3111 4. Завершенный ремонт крыши ,

Ситуация с приложением

Поврежденный коррозией участок крыши над жилищными помещениями на оффшорной платформе

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Системными листовками Belzona RPA-1, RPA-6 и ТСС-1. Сначала был нанесен продукт Belzona 1121 для присоединения накладных листов к утонченным и продырявленным участкам; а затем весь участок ремонта был покрыт укрепленной системой Belzona 3111.

Белзона Факты

Ремонт крыши путем сварки не представлялся эффективным способом, так как для проведения

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024

сварочных работ необходимо было бы остановить оборудование, что привело бы к потерям производства. Благодаря решению Belzona® рабочие могли оставаться в жилищных помещениях во время проведения ремонта, который нанес минимальный сбой в производстве.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

