

REPAROS COM ELASTÔMERO BELZONA EM AGITADOR DE UNIDADE FGD

ID: 4569

Indústria: Poder

Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos

Substrato: Aço coberto com borracha

Produtos: * Belzona 2111 (D & A Hi-Build Elastomer)
Belzona 2131 (D & A Fluid Elastomer) ,

Localização do cliente: Estação de Energia, Kansas, EUA

Data de aplicação: Setembro, 2007

Problem

Lâminas revestidas com borracha foram danificadas através de impacto e abrasão. Cada eixo possui três lâminas e haviam quatro eixos.



Descrições da fotografia

- * Vista geral da planta ,
- * O misturador do tanque de cristalização ,
- * Equipe de aplicação em andamento ,
- * Aplicação concluída ,

Situação do aplicativo

Pás do agitador em tanque de cristalização que é um componente importante da unidade de Dessulfurização de Gases de Combustão (FGD).

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-9.

Fatos Belzona

A escolha de reparar as lâminas in-situ ao invés de substituí-las foi uma grande economia. Isto permitiu que os planejadores de manutenção mantivessem verbas orçamentais adicionais para reparar ainda mais lâminas em um tanque aditivo, que foram reparadas durante a mesma interrupção.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar

Copyright © Belzona International Limited 2024