

BELZONA REPARA TUBULAÇÃO DE INJEÇÃO EM UNIDADE FGD

ID: 4570

Indústria: Poder

Inscrição: Válvulas, Tubos e Conexões

Substrato: Plástico reforçado com vidro

Produtos: * Belzona 1391 (Ceramic HT)
Belzona 1812 (Ceramic Carbide FP) ,

Localização do cliente: Estação de Energia, Tailândia

Data de aplicação: Novembro, 2005 & 2007

Problem

Lodo de cal é injetado através dos bicos. Isto cai na tubulação de GRP que conecta os bicos causando furos.



Descrições da fotografia

- * Dano típico àgrave; tubulação ,
- * Preparação da superfície sendo conduzida ,
- * Aplicação sendo conduzida ,
- * Aplicação concluída ,

Situação do aplicativo

Tubulação de injeção de lodo de cal dentro do lavador úmido do FGD

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How VPF-11. Belzona 1812 foi utilizado para reparar furos e depois recoberto com Belzona 1391.

Fatos Belzona

Originalmente, o Belzona 1311 foi utilizado para reparar tubulações, mas após 2 anos, Belzona 1391 desgastou-se, parte do Belzona 1311 ficou exposto e foi refeito com Belzona 1812. Este sistema teve um desempenho significativamente melhor e após 2 anos foi relatado como estando mais de 80% intacto.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar

Copyright © Belzona International Limited 2024