

BELZONA RECONSTRÓI VENTILADOR DE MÁQUINA DE VARRIÇÃO DE RUA

ID: 4573

Indústria:
 Inscrição: Ventiladores, sopradores e compressores
 Substrato: Aço
 Produtos: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,

Localização do cliente: *Municipalidade Local, Quebec, Canadá*
 Data de aplicação: *Março, 2005*

Problem

Desgaste nas pás do ventilador. Cliente queria evitar reposição de peças.



Descrições da fotografia

- * Vista geral do ventilador e do desgaste nas pás ;
- * Placa de aço sendo moldada no lugar ,
- * Placa sendo colocada e revestida com o Belzona 1311 ,
- * Inspeção após 3 anos mostra nenhum desgaste significativo ,

Situação do aplicativo

Ventilador de caminhão de varrição tipo Busher

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How FBC-15. Placas de aço foram preparadas para cada pá para recompor um pouco da estrutura. Essas placas foram unidas com Belzona.

Fatos Belzona

O cliente economizou \$4000,00 a partir de um investimento de apenas \$400,00 em produtos Belzona porque o ventilador não precisava ser substituído. Uma inspeção 3 anos mais tarde não mostrou nenhum desgaste significativo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
 FS 695214
 ISO 14001:2015
 EMS 695213

Belzona products are
 manufactured under an ISO
 9000 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com


BELZONA
 Reparar • Proteger • Melhorar