

BELZONA ESTENDE A VIDA ÚTIL DE JUNTA DE EXPANSÃO DE CONDENSADOR

ID: 4575

Indústria: Poder
Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos
Substrato: Borracha
Produtos: * Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) ,

Localização do cliente: Usina de Energia, Egito
Data de aplicação: Novembro, 2005

Problem

Ambos os lados, superior e inferior, da junta flexível de borracha deterioraram.



Descrições da fotografia

- * Junta de borracha deteriorada ,
- * Preparação da superfície da junta ,
- * Condicionamento da superfície ,
- * Belzona 2221 aplicado ,

Situação do aplicativo

A junta de expansão de borracha do condensador principal da usina.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com uma versão modificada do Folheto do Sistema Know-How Belzona SHM-9.

Fatos Belzona

Belzona 2221 foi capaz de reparar com rapidez e sucesso a junta de borracha no local, estendendo sua vida útil sem interromper a operação da usina.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar