

BELZONA 5811: SENDO SUPERIOR ONDE OUTROS FALHAM

ID: 4581

Indústria: Poder

Localização do cliente: Usina de Energia Movida a Gás no Centro-Oeste, EUA

Inscrição: Trocadores de calor


Data de aplicação: Março, 2000

Substrato: Aço carbono

Produtos: * Belzona 5811 (Immersion Grade),

Problem

Revestimentos anteriores falharam em um curto espaço de tempo. Perda de revestimento imitador e corrosão severa estavam causando o bloqueio dos tubos, reduzindo dessa maneira a eficiência da unidade.



Descrições da fotografia

- * Caixa d'água corroída ,
- * Outra vista da corrosão ,
- * Belzona 5811 foi aplicado com pincel em um processo de duas camadas – preto sobre bege ,
- * Aplicação concluída de Belzona 5811 ,

Situação do aplicativo

Caixa d'água de Condensador GE (Gerador).

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Know-How Belzona HEX-3.

Fatos Belzona

Após um ano em serviço, somente retoques pequenos foram necessários. O superintendente da usina de energia tornou-se um cliente muito satisfeito e o trabalho originou outras aplicações.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar