

BELZONA VEDA JUNTA DE EXPANSÃO DE CONDENSADOR

ID: 4582

Indústria: Poder

Localização do cliente: Usina de Energia, Kansas, EUA

Inscrição: Trocadores de calor


Data de aplicação: Março, 2007

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 2121 (D & A Hi-Coat Elastomer)
Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner) ,

Problem

A eficiência da unidade era baixa devido aos vazamentos na junta de expansão.



Descrições da fotografia

- * Junta de expansão vazando ,
- * Elastômero misturado ,
- * Primeira camada ,
- * Segunda e terceira camadas ,

Situação do aplicativo

Junta de expansão do condensador do gerador número 4.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Know-How Belzona HEX-5. A superfície foi preparada com unidade vacublast (jateamento por ar comprimido). Após condicionamento, três camadas de elastômero foram aplicadas na junta de expansão e aproximadamente a uma polegada além da junta.

Fatos Belzona

Belzona foi escolhida para fazer o reparo por conta do grande sucesso do revestimento Belzona 2121 na usina de energia em Colwich, Kansas. Após o reparo, a eficiência da unidade melhorou significativamente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar