

BELZONA REPARA EIXO DE GERADOR DE NAVIO

ID: 4585

Indústria: *Marinha*
Inscrição: *Transmissão de Energia Mecânica*
Substrato: *Aço*
Produtos: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Localização do cliente: *Companhia de Navegação, Egito*
Data de aplicação: *Fevereiro, 2005*

Problem

Desgaste do eixo de acionamento do gerador localizado em um local estreito e confinado.



Descrições da fotografia

- * Vista do eixo do gerador antes do reparo. ,
- * Preparação da superfície em andamento. ,
- * Molde foi aplicado. Em seguida o excesso de material foi removido. ,
- * Reparo do eixo concluído. ,

Situação do aplicativo

Eixo de acionamento do gerador de um navio de transporte de carga.

Método de aplicação

A aplicação foi realizada de acordo com o Folheto do Sistema Know-How Belzona MPT-2.

Fatos Belzona

Belzona reparou com sucesso o eixo em um local apertado sem desmontar o eixo. Isto permitiu que o navio continuasse na programação sem atrasos.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar