

Промышленн Oil & Gas

ость:

Заявление: TCC-Tanks and Chemical
Containment Areas

Субстрат: Углеродистая сталь

Продукты: * Belzona 1521 (HTS1) ,

Местоположение Датская офшорная


клиента: операционная компания

Дата подачи Август 2005

документов:

Problem

Повреждение существующей эпоксидной облицовки со стеклянным наполнителем, что привело к возникновению коррозии



Описание фотографий

* 1. Струйная очистка поверхности и нанесение первого слоя на труднодоступные места завершены 2. Нанесение распылением и ремонт завершены 3. Проверка через 12 месяцев в эксплуатации 4. Факельный барабан НД в процессе эксплуатации ,

Ситуация с приложением

Факельный барабан низкого давления, оперирующий при температурных условиях $-46^{\circ}\text{C}/+99^{\circ}\text{C}$ и давлении 5 атм

Способ применения

Продукт Belzona 1521 наносился в соответствии с адаптированным вариантом системной листовки Belzona TCC-5.

Белзона Факты

Продукт Belzona 1521 был выбран как оптимальный для предполагаемых условий эксплуатации, а также важным критерием была возможность ускоренного нанесения путем распыления. Фактически все применение площадью 65м², включая удаление существующего покрытия, нанесение нового покрытия, проверка на дефекты и отверждение было выполнено в течение 5 дней, что сократило заказчику время простоя оборудования.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products

are manufactured

under an ISO 9000

Registered Quality

Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024