

BELZONA ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ НА УЧАСТКАХ, ДОСТУПНЫХ С ПОМОЩЬЮ КАНАТА

ID: 4597

Промышленн *Oil & Gas*

ость:

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and Fittings*

Субстрат: *Углеродистая сталь и неопрен*

Продукты: * *Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer) Belzona 5831 (ST Barrier) ,*

Местоположение *Офшорная платформа,*

клиента: *Индонезия.*

Дата подачи *Август 2005*

документов:

Problem

Повреждение покрытия из неопрена и коррозия в зоне всплеска.



Описание фотографий

* 1. Подготовка существующих поверхностей неопрена 2. Восстановление и покрытие с Belzona 2211 и Belzona 2121 3. Нанесение Belzona 5831 в зонах всплеска 4. Завершенное применение ,

Ситуация с приложением

8-дюймовый райзер с покрытием из неопрена

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с модифицированной версией Belzona Ноу-Хау системной листовки VPF-3. Существующее покрытие из неопена отремонтировано с Belzona 2211 и Belzona 2121. Зоны всплеска защищены с Belzona 5831

Белзона Факты

Системы Belzona были выбраны вследствие простоты их применения и особенно Belzona 5831 в

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Ремонт • Защита • Улучшение

связи с поверхностной толерантностью продукта и способностью отверждения во влажных условиях

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

