

Промышленность: Oil & Gas

Местоположение клиента: Производитель нефти и газа в Северном море, Великобритания.

Заявление: TCC-Tanks and Chemical Containment Areas


Дата подачи документов: Август 2006

Субстрат: Сталь

Продукты: * Belzona 1111 (Super-Metal) Belzona 1391 (Ceramic HT-Metal) ,

Problem

Первоначальное полимерное со стеклянным наполнителем повреждено в процессе эксплуатации, что привело к образованию точечной коррозии подложки.



Описание фотографий

* 1. Общий вид внутри сепаратора 2. Нанесение покрытия в труднодоступных местах 3. Нанесение первого слоя 4. Нанесение второго слоя завершено. ,

Ситуация с приложением

Внутренние поверхности сепараторов первой и второй ступени на плавучих нефтекомплексах

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Belzona Noу-Хау системной листовкой TCC-5.

Белзона Факты

Материал Belzona® 1391 был выбран вследствие доказанной эффективности в высокотемпературных средах и чрезвычайной устойчивости в случае внезапной декомпрессии.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение