

BELZONA УСТРАНЯЕТ ПРОБЛЕМУ С ВЕНТИЛЯТОРОМ В САХАРНОЙ ИНДУСТРИИ

ID: 4621

Промышленн Sugar
ость:

Заявление: FBC-Fans, Blowers and
Compressors

Субстрат: Чугун

Продукты: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona 1811 (Ceramic Carbide) ,

Местоположение Тростниково-сахарный завод,
клиента: Бразилия

Дата подачи 1994 г.

документов:

Problem

Лопасти вентилятора утилизационного котла подвергались абразивному износу и износу, вызванными зольной пылью



Описание фотографий

- * 1. Сильный износ лопастей вентилятора ,
- * 2. Дробеструйно обработанная поверхность ,
- * 3. Завершенное нанесение ,

Ситуация с приложением

Дутьевой вентилятор утилизационного котла.

Способ применения

Ремонт был осуществлен в соответствии с Системными листовками Ноу-Хай FBC-1.

Белзона Факты

Belzona 1321 был нанесен поверх Belzona 1811 для обеспечения более гладкой поверхности. Использование продуктов Belzona помогло избежать дорогостоящие замены вентилятора.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение