

# BELZONA УСТРАНЯЕТ ПРОБЛЕМУ С ВЕНТИЛЯТОРОМ В САХАРНОЙ ИНДУСТРИИ

ID: 4621

Промышленн Sugar

ость:

Заявление: *FBC-Fans, Blowers and Compressors*

Субстрат: Чугун

Продукты: \* *Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) Belzona 1811 (Ceramic Carbide)* ,

Местоположение *Тростниково-сахарный завод,*


клиента: *Бразилия*

Дата подачи *1994 г.*

документов:

## Problem

*Лопасты вентилятора утилизационного котла подвергались абразивному износу и износу, вызванным зольной пылью*



## Описание фотографий

- \* 1. □ Сильный износ лопастей вентилятора ,
- \* 2. □ Дробеструйно обработанная поверхность ,
- \* 3. □ Завершенное нанесение ,

## Ситуация с приложением

Дутьевой вентилятор утилизационного котла.

## Способ применения

Ремонт был осуществлен в соответствии с Системными листовками Ноу-Хау FBC-1.

## Белзона Факты

Belzona 1321 был нанесен поверх Belzona 1811 для обеспечения более гладкой поверхности. Использование продуктов Belzona помогло избежать дорогостоящей замены вентилятора.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Ремонт • Защита • Улучшение