

BELZONA РЕМОНТИРУЕТ КЛАПАН ПРИРОДНОГО ГАЗА

ID: 4623

Промышленн *Oil & Gas*

ость:

Заявление:

Субстрат: *Чугун*

Продукты: * *Belzona 1111 (Super Metal)* ,

Местоположение *Нефтегазовая компания,*

клиента: *Египет*

Дата подачи *Февраль 2003*

документов:

Problem

Утечка газа увеличилась после проведения традиционного ремонта при помощи сварки.



Описание фотографий

- * 1. □Общий вид клапана ,
- * 2. □Утечка газа ухудшилась после проведения традиционного ремонта при помощи сварки ,
- * 3. □Подготовка поверхности ,
- * 4. □Завершенное применение ,

Ситуация с приложением

Клапан природного газа

Способ применения

Применение было проведено в соответствии с Ноу-Хау Системной Листовкой VPF-1

Белзона Факты

Применение простой и быстрой технологии Belzona стало успешным решением данной серьезной проблемы, позволяя избежать тепловой деформации поверхности и существенных затрат.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA[®]
Ремонт • Защита • Улучшение