

ГАЗОПРОВОД ОТРЕМОНТИРОВАН С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ BELZONA® SUPERWRAP

ID: 4625

Промышленн *Oil & Gas*

ость:

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and Fittings*

Субстрат: *Углеродистая сталь*

Продукты: * *Belzona® SuperWrap* ,

Местоположение *Нефтеперерабатывающий*

клиента: *завод, Аргентина*

Дата подачи *Март 2010*

документов:

Problem

Внутренняя коррозия вызвала истончение стен трубопровода. На секции трубопровода был выявлен сквозной дефект стен размером 2,1x2,4x0,25 дюйма.



Описание фотографий

* 1. □Разрытый газопровод 2. □Подготовка поверхности дробеструйным беспылевым методом *Sponge Jet* 3. □Нанесение продукта вокруг секции трубы 4. □Нанесение закончено ,

Ситуация с приложением

18-дюймовая труба, транспортирующая природный газ

Способ применения

Применение было выполнено аттестованными специалистами. На поврежденный участок длиной 400 мм было нанесено 3 слоя обмотки композитного материала толщиной 9,16 мм.

Белзона Факты

Владелец объекта остался настолько доволен результатом ремонта, что решил отремонтировать 2 другие секции того же самого трубопровода с помощью композитного материала *Belzona® SuperWrap*.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products
are manufactured
under an ISO 9000
Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

