BELZONA SELLA FUGAS LOCALIZADAS EN TEJADO

ID: 4641

Industria:	*Edificios y Estructuras*	Ubicación del cliente:	*Base militar, Oklahoma*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*Mayo, 2008*
Sustrato:	*Tela asfáltica*		
Productos:	** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

El edificio estaba siendo reconstruido en su interior y se detectaron fugas en una de las esquinas que complicaban los trabajos de reforma.

Descripciones de fotografías

* Sección con filtraciones después de su limpieza y secado ,
* Belzona® 3911 (PSC Conditioner) aplicado ,
* Primera capa de Belzona® 3111 con la tela de refuerzo aplicada ,
* Reparación completada con la filtración sellada ,

Situación de la aplicación

Tejado en edificio de base militar.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-1, RPA-2 Y RPA-7. Se aplicó un sistema Belzona® 3111 reforzado en la esquina del tejado donde se habían detectado filtraciones.

Datos de Belzona

La reparación se completó en un día y el tejado estuvo completamente impermeabilizado frente a la tormenta de la mañana siguiente. El sistema Belzona resulta idóneo para reparaciones localizadas gracias a su excelente adhesión a casi todo tipo de sustratos.

Copyright © Belzona International Limited 2024