

# BELZONA REPARA LA CARA LATERAL DE UN NEUMÁTICO, EN UN CARGADOR

ID: 4831

**Industria:** Minería y canteras  
**Solicitud:** Maquinaria de Manejo de Sólidos  
**Sustrato:** Goma  
**Productos:** \* Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

**Ubicación del cliente:** Cantera, Croacia  
**Fecha de aplicación:** Abril 2013

## Problem

A uno de los neumáticos de un cargador se le abrió una grieta grande que debía ser reparada antes de que el daño pudiera ser aun peor. La grieta no era profunda lo suficiente como para dejar escapar el aire y el refuerzo de acero se encontraba todavía en buen estado. El cliente necesitaba mantener el cargador en funcionamiento.



## Descripciones de fotografías

- \* Vista de la grieta en el neumático ,
- \* Aplicación en progreso ,
- \* Aplicación terminada ,
- \* Sitio visitado después de 3 meses, el neumático se encuentra todavía en perfecto estado ,

## Situación de la aplicación

Este cargador trabaja en una cantera ubicada en un lugar remoto y es usado en dos turnos de trabajo por día. El cliente necesitaba una reparación rápida in situ.

## Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-9.

## Datos de Belzona

Las dos alternativas eran sustituir el neumático o desmontarlo y transportarlo al taller más cercano. La reparación de Belzona se llevó a cabo durante el fin de semana y cliente no perdió el tiempo de producción. La reparación Belzona impidió un mayor deterioro del neumático y estaba funcionando bien tres meses después.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Mejorar