

BELZONA CONTROLA EL PROBLEMA DE DESLIZAMIENTO EN UNA CORREA TRANSPORTADORA

ID: 4838

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos
Sustrato: Acero al carbono
Productos: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Ubicación del cliente: Cantera, Missouri Central, EE.UU.

Fecha de aplicación: Enero 2009

Problem

Piezas de revestimiento de goma eran arrancadas con frecuencia debido a la acumulación de material. Desgaste excesivo debido a la humedad, ataque químico y abrasivo, estaban causando que la correa resbalara sobre el tambor. La correa a menudo no seguía el alineamiento de forma adecuada, debido al desgaste irregular del revestimiento de goma.



Descripciones de fotografías

- * Cabeza de polea con el revestimiento dañado ,
- * Polea granallada ,
- * Superficie antideslizante Belzona ,
- * Trabajo terminado y listo para el servicio ,

Situación de la aplicación

Cabeza de polea revestida de goma convencional

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-12. Belzona 1321 fue mezclado con agregado antideslizante.

Datos de Belzona

La aplicación fue realizada en un día, por menos de la mitad del costo de un revestimiento convencional, que duró menos de un año! El sistema duradero Ceramic S-Metal de cerámica, elimina el deslizamiento de la correa y protege a la polea de los ataques

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar

tanto abrasivo y químico. Sistema de Recubrimiento en caucho original duraba menos de un año.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

