

BELZONA EVITA EL DESGASTE PREMATURO EN ESTA CORREA TRASPORTADORA


ID: 4839

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos
Sustrato: Goma
Productos: * Belzona 2211 (MP Hi-Build) ,

Ubicación del cliente: Cantera en Minnesota, EE.UU.
Fecha de aplicación: Julio 2000

Problem

La grava transportada en las operaciones de extracción, desgastaba prematuramente las hebillas sujetadoras y creaba interrupciones imprevistas.



Descripciones de fotografías

- * Vista de la correa transportadora de la draga ,
- * Esmerilado de los bordes de la hebillas sujetadoras nueva ,
- * Zona de reparaci&on acondicionada con Belzona 2911 (QD Conditioner) ,
- * Aplicaci&on de Belzona 2211 (MP Hi-Build) ,

Situación de la aplicación

Hebillas sujetadoras de la correa transportadora de una draga.

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-4.

Datos de Belzona

La reparación no fue aplicada demasiado gruesa por el brazo rascador y los saltos que podría dar al pasar por el rodillo motriz.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar