

# BELZONA MANTIENE AL CLIENTE RODANDO

ID: 4861

Industria: Minería y canteras

Ubicación del cliente: Compañía de Alquiler de vehículos para Planta. Augusta, Carolina del Sur, EE.UU.

Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos

Fecha de aplicación: Diciembre 2007

Sustrato: Goma

Productos: \* Belzona 2311 (SR Elastomer),

## Problem

Después de que el equipo rentado terminó su trabajo, se disponía a ser devuelto cuando el operador observó un daño en el neumático que debía ser reparado inmediatamente, a sabiendas de que la unidad fue reservada bajo la condición de retornarla inmediatamente luego de realizar el trabajo



## Descripciones de fotografías

- \* Neumático dañado ,
- \* Después del acondicionamiento de la superficie desbastada ,
- \* Reparación culminada con el Belzona 2311 ,

## Situación de la aplicación

Reparación de neumático

## Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con una modificación del folleto Belzona de Sistema Know-How SHM-1. La superficie fue preparada para dejarla rugosa, con un cepillo de desbaste, acondicionada y las ranuras fueron reparadas usando el Belzona 2311.

## Datos de Belzona

El elastómero Belzona fue elegido para este trabajo debido a su durabilidad, facilidad de aplicación y la rapidez con que podían poner la unidad de nuevo en servicio.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Mejorar