

# COMPAÑÍA VOLCANIZADORA AHORRA TIEMPO Y DINERO

ID: 4865

Industria: Minería y canteras

Ubicación del cliente: Compañía Volcanizadora, Sureste de Escocia

Solicitud:


Fecha de aplicación: Enero 1996

Sustrato: Goma

Productos: \* Belzona 2311 (SR Elastomer),  
\* Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner),  
\* Belzona 9341 (Reinforcing Tape),

## Problem

Se presentó un corte en el neumático penetrando hacia las paredes. La reparación no solamente se tenía que realizar por fuera sino por dentro del mismo



## Descripciones de fotografías

- \* Interior del neumático antes de reparar ,
- \* Preparación de superficie en progreso ,
- \* Reparación del interior del neumático casi finalizado ,
- \* Reparación del exterior del neumático finalizada ,

## Situación de la aplicación

Neumático de tractor

## Método de aplicación

El área afectada (por dentro y fuera) fue raspada y luego limpiada y desengrasada. El substrato fue acondicionado usando Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner) y puesto a secar. Luego Belzona 2311 (SR Elastomer) fue mezclado y aplicado incorporando Belzona 9341 (Reinforcing Tape) alrededor del área dañada. El neumático se dejó fraguar.

## Datos de Belzona

El neumático fue puesto en servicio y trabajó como si fuese nuevo. Se ahorró tiempo y dinero realizando una rápida y fácil reparación usando Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)



For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

