

# BELZONA SE APUNTA OTRO ÉXITO CON ESTA REPARACIÓN DE UNA NIVELADORA (BULLDOZER)

ID: 4900

Industria: Minería y canteras

Ubicación del cliente: Compañía de construcción en Florida, EE.UU.

Solicitud: Transmisión de potencia mecánica


Fecha de aplicación: 1992

Sustrato: Acero cromado

Productos: \* Belzona 1111 (Super Metal) ,

## Problem

*Durante la operación el pistón tocó una línea de alto voltaje, reventando una sección del cromo y acero originales. El daño fue bastante significativo, al punto de que el cilindro ya no era capaz de contener la presión hidráulica.*



## Descripciones de fotografías

- \* Daño al cilindro de pistón hidráulico ,
- \* Preparación de la superficie con amoladora (esmeril) ,
- \* Aplicación de Belzona 1111 Super Metal ,
- \* Aplicación concluida ,

## Situación de la aplicación

Cilindro de pistón hidráulico

## Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How MPT-3.

## Datos de Belzona

El costo de reemplazo del cilindro sería más de \$ 800 en 1992 y después de esta exitosa reparación, la compañía constructora se convirtió en un cliente regular.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Mejorar