

BELZONA REPARA ALOJAMIENTOS DESGASTADOS DE UNA NIVELADORA CATERPILLAR

ID: 4902

Industria: *Minería y canteras*
Solicitud: *Transmisión de potencia mecánica*
Sustrato: *Acero dulce*
Productos: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Ubicación del cliente: *Mina de separación, Skopje, Macedonia*
Fecha de aplicación: *Noviembre 2005*

Problem

Los puntos de pivote (alojamientos) de los arietes hidráulicos de la pala, se desgastaron en exceso causando serios problemas



Descripciones de fotografías

- * Niveladora Caterpillar ,
- * Primer plano del daño ,
- * Reparación en progreso ,
- * Reparación concluida ,

Situación de la aplicación

Alojamientos desgastados de una niveladora Caterpillar

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How MPT-8.

Datos de Belzona

La reparación de Belzona fue elegida porque era más fácil, más barata y más rápida que los métodos convencionales (soldadura o reemplazo), asegurando que la niveladora retornara al servicio más rápido y en una fracción del costo de reemplazo de brazos.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar