

REPARACIÓN DE UNA CORREA TRANSPORTADORA EN UNA CANTERA

ID: 4903

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Maquinaria de Manejo de Sólidos
Sustrato: Goma
Productos: * Belzona 2311 (SR Elastomer) ,

Ubicación del cliente: Cantera local, Manchester, Reino Unido
Fecha de aplicación: Junio 2000

Problem

Rotura de 600 mm de largo en una correa transportadora



Descripciones de fotografías

- * Vista general de la correa transportadora ,
- * Daño en la correa ya reparado ,

Situación de la aplicación

Correa transportadora

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-1.

Datos de Belzona

La correa funcionó bien hasta el cierre de la planta en 2004.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar