

BELZONA POSICIONA PLACAS DESLIZANTES DE LATÃO EM UMA ESCAVADEIRA

ID: 4908

Indústria: *Mineração e pedreiras*

Localização do cliente: *A maior mina de carvão da América do Norte*

Inscrição: *Juntas, vedações e calços*

Data de aplicação: *Maior, 1999*

Substrato: *Latão*

Produtos: ** Belzona 1321 (Ceramic S Metal) ,*

Problem

As placas precisavam ser fixadas no lugar com calços



Descrições da fotografia

- * Superfícies preparadas e revestidas com uma camada de 40 mil de espessura de Belzona 1321 ,
- * Aplicação de Belzona 1321 em outras placas ,
- * As placas com revestimento de latão foram invertidas e os parafusos ajustados no local criando 100% de contato . ,

Situação do aplicativo

Placas de deslizamento de latão de uma escavadeira

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com uma versão modificada do Folheto do Sistema Belzona Know-How GSS-9.

Fatos Belzona

Belzona 1321 foi aplicado no local para oferecer um calço sem encolhimento resolvendo o problema com sucesso.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Reparar • Proteger • Melhorar