

BELZONA GARANTIZA EL AJUSTE DE LOS DIENTES DEL CUCHARÓN DE UNA DRAGA

ID: 4911

Industria: Minería y canteras
Solicitud: Juntas, Sellos y Cuñas
Sustrato: Acero
Productos: * Belzona 1111 ,

Ubicación del cliente: Industria minera, EE. UU.
Fecha de aplicación: Junio 1999

Problem

La pérdida de los dientes del cucharón en la mina de carbón provoca graves problemas cuando son descubiertos en las trituradoras, causando graves daños al equipo aguas abajo.



Descripciones de fotografías

- * Vista general del cucharón de la draga ,
- * Aplicación de Belzona 1111 ,
- * Aplicación concluida ,

Situación de la aplicación

Calzos en los dientes del cucharón

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How GSS-9.

Datos de Belzona

El uso de Belzona 1111 como calza durante el reemplazo del diente permitió un ajuste apretado y fue fácilmente reparado con un tiempo de parada mínimo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Copyright © Belzona International Limited 2024