

BELZONA FIJA EN SU LUGAR PLACAS DESLIZANTES DE LATÓN EN UNA DRAGA

ID: 4913

Industria: Minería y canteras

Ubicación del cliente: La mina más grande de carbón de América del Norte

Solicitud: Juntas, Sellos y Cuñas

Fecha de aplicación: Mayo 1999

Sustrato: Bronce

Productos: * Belzona 1321 (Ceramic S Metal),

Problem

Las placas tenían que ser fijas con cuñas



Descripciones de fotografías

- * La superficie preparada cubierta con Belzona 1321 al grosor de 40 micrones ,
- * Aplicación de Belzona 1321 en otras placas ,
- * Las placas de desgaste de bronce fueron invertidas y los pernos apretados en su lugar creando 100% de contacto . ,

Situación de la aplicación

Placas deslizantes de bronce de una draga

Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo a la versión modificada del folleto de Sistema Belzona Know-How GSS-9.

Datos de Belzona

Belzona 1321 fue puesto para proporcionar una cuña que no encoge, resolviendo el problema con éxito.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar