

# BELZONA REPARA UN COJINETE DE EJE OSCILANTE

ID: 4916

Industria: Minería y canteras  
Solicitud: Juntas, Sellos y Cuñas  
Sustrato: Acero  
Productos: \* Belzona 1111 (Super Metal) ,

Ubicación del cliente: Industria minera, EE.UU.  
Fecha de aplicación: Octubre 2009

## Problem

Un cojinetes de eje oscilante de bronce sufrieron desgaste perdiendo el ajuste requerido. Belzona fue utilizado para calzar los cojinetes originales del fabricante para un mejor ajuste.



## Descripciones de fotografías

- \* Cojinete desgastado ,
- \* Aplicación en progreso ,
- \* Aplicación concluida ,

## Situación de la aplicación

Un cojinete de eje oscilante dañado en una draga

## Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How GSS-7.

## Datos de Belzona

Los cojinetes eran reemplazados con frecuencia debido a la pérdida del ajuste. La reparación con Belzona 1111 aumento el ajuste del equipo original, incrementando, la vida útil del equipo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Mejorar