

AUCUN SOL? AUCUN PROBLEME POUR BELZONA

ID: 4928

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Producteur de gaz industriel, Alabama du Nord, Etats-Unis

Application: Échangeurs de chaleur

Date de la demande: 2005

Substrat: Plaque de métal galvanisé

Des produits: * Belzona 1121 (Super XL Metal) Belzona 5811 (Immersion Grade) Belzona 3121 (MR7),

Problem

Le sol était sévèrement corrodé et nécessitait un remplacement pendant une période d'arrêt.



Descriptions des photographies

- * 1. Tour de refroidissement protégée contre les intempéries ,
- * 2. Joints scellés à l'aide de Belzona 3121. ,
- * 3. Première couche de Belzona 5811 en cours d'application. ,
- * 4. Application terminée ,

Cas d'application

Le sol d'une tour de refroidissement était sévèrement corrodé.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les Procédures Belzona HEX-12 et GSS-3. Le sol a été grenailé et une nouvelle plaque en métal a été collée à l'aide du Belzona 1121. Les joints ont été scellés avec du Belzona 3121. Deux couches de Belzona 5811 ont ensuite été appliquées sur les surfaces soudées à froid.

Faits sur Belzona

Le remplacement de la tour était évalué à 57,000 €. la réparation Belzona a seulement coûté 7,700 €.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer