

# BELZONA ANCLA LA BASE DE UN MOLINO DE BARRAS

ID: 4943

Industria: Minería y canteras

Ubicación del cliente: Mina, AM, Brasil

Solicitud: Áreas problemáticas del piso

Fecha de aplicación: Diciembre 2011

Sustrato: Hormigón reforzado

Productos: \* Belzona 4111 (Magma-Quartz),  
\* Belzona 4151 (Magma-Quartz Resin),

## Problem

Se requería instalar refuerzo en el anclaje del hormigón con una placa de base de la caja de cambios, con la adición de cuatro anclajes intermedios adicionales que se podrían instalar de manera eficiente. El retorno al servicio se necesitaba lo más rápido posible, ya que la base dañada estaba causando que el equipo se dañara.



## Descripciones de fotografías

- \* La base de la caja de cambios dañada causa una vibración excesiva ,
- \* Agujeros de base para anclar la caja ,
- \* Anclajes según la plantilla ,

## Situación de la aplicación

Era necesario establecer anclajes intermedios con un material de fraguado rápido de anclaje eficiente en la base de hormigón.

## Método de aplicación

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How FPA-10.

## Datos de Belzona

Solución Belzona ofreció una reparación rápida y eficiente. El tiempo de fraguado era mínimo, satisfaciendo las expectativas del cliente.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Mejorar