

BELZONA INTERROMPE DESGASTE PREMATURO NESTA CORREIA DE BORRACHA


ID: 4946

Indústria: *Mineração e pedreiras*
Inscrição: *Maquinaria de Manuseio de Sólidos*
Substrato: *Borracha*
Produtos: ** Belzona 2211 (MP Hi-Build) ,*

Localização do cliente: *Pedreira, Minnesota, EUA*
Data de aplicação: *Julho, 2000*

Problem

Cascalho proveniente da operação na pedreira estava desgastando os grampos prematuramente causando interrupções não programadas.



Descrições da fotografia

- * Vista da correia transportadora da draga ,
- * Esmerilhamento das bordas dos novos grampos ,
- * Condicionamento da ´rea reparada com Belzona 2911 (QD Conditioner) ,
- * Aplicação de Belzona 2211 (MP Hi-Build) ,

Situação do aplicativo

Grampos de correia transportadora de uma draga

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-4.

Fatos Belzona

O reparo não foi feito com alta espessura devido à dúvidas com relação ao braço do raspador batendo sobre o rolo de transmissão.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar