

BELZONA PROTEGE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DE CORREIA TRANSPORTADORA


ID: 4947

Indústria: Mineração e pedreiras
Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos
Substrato: Borracha
Produtos: * Belzona 2211 (MP Hi-Build) ,
* Belzona 2911 (QD Conditioner) ,

Localização do cliente: Indústria de Alumínio, Quebec, Canadá
Data de aplicação: 1990

Problem

Abrasão dos dispositivos de fixação da correia transportadora causaram falha prematura e tempo de inatividade não programado da correia transportadora de carvão das balsas para dentro da fábrica onde as impurezas metálicas são separadas.



Descrições da fotografia

- * Preparação da correia transportadora com a escova de metal para dar rugosidade ,
- * As duas metades condicionadas com Belzona 2911 ,
- * Aplicação de Belzona 2211 sobre o dispositivo de fixação articulado ,
- * Aplicação concluída ,

Situação do aplicativo

Proteção de dispositivos articulados de fixação de correias transportadoras

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com os Folhetos do Sistema Belzona Know-How SHM-4.

Fatos Belzona

Uma comparação lado a lado do Belzona com um produto similar foi feita nesta indústria e Belzona durou três anos enquanto o concorrente falhou após uma semana. Eventualmente, o braço raspador foi apertado demais e desgastou o reparo Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar