

BELZONA, A MANEIRA FÁCIL DE VEDAR SILOS

ID: 4950

Indústria: Mineração e pedreiras

Localização do cliente: Fabricante de Sistemas de Proteção
Contra Incêndio, Reino Unido

Inscrição: Áreas problemáticas do telhado

Data de aplicação: Agosto, 2008

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 3111 (Flexible Membrane System) ,

Problem

Corrosão e danos mecânicos abriram as juntas aparafusadas permitindo que a entrada de água de chuva introduzisse sujeira através das juntas gerando a contaminação do cal e calcário armazenados nos silos.



Descrições da fotografia

- * Silo com andaimes e pronto para o começo dos trabalhos ,
- * Aplicação inicial nas áreas problemáticas ,
- * Teto do silo protegido completamente ,
- * Aplicação concluída ,

Situação do aplicativo

Dois silos de 17 metros de altura e 6 metros de diâmetro para o armazenamento de carbonato de cal e calcário

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How RPA-1. Após a preparação do substrato por esmerilhamento, Belzona 3921 (GSC Conditioner) foi aplicado antes da conclusão da aplicação com duas camadas de Belzona 3111.

Fatos Belzona

Reparos Belzona têm provado ser 100% bem sucedidos e foram concluídos com uma fração do custo de um novo silo (£130K).

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar