

PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSFERÊNCIA E MISTURA DE CARBONETO COM BELZONA

ID: 4953

Indústria: Mineração e pedreiras

Localização do cliente: Produtor de Carboneto de Cálcio, Slovákia

Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos

Data de aplicação: 2002, 2003, 2004

Substrato: Aço

Produtos: * Belzona 1811 (Ceramic Carbide),

Problem

A mistura de carboneto altamente abrasiva desgasta tubos, curvas de tubulações, assim como o triturador em si.



Descrições da fotografia

- * Reparo da tubulação era constantemente necessário ,
- * A superfície altamente danificada do equipamento ,
- * A aplicação de Belzona 1811 na curva da tubulação ,
- * A curva da tubulação pronta para operação ,

Situação do aplicativo

Misturas de carboneto são finamente trituradas e depois transferidas por alimentação de sucção para o local de envio.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-11.

Fatos Belzona

Antes da aplicação, era necessário trocar a seção da tubulação a cada 6 meses, assim como as partes do triturador. A aplicação Belzona prolongou a vida útil para 24 meses, o que significou que €24.000 Euros foram economizados pelo cliente em dois anos.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Melhorar