

BELZONA PROTEGE COTOVELOS DE TUBULAÇÃO DE CARVÃO

ID: 4954

Indústria: Mineração e pedreiras

Localização do cliente: Indústria de energia fóssil, Alabama, EUA

Inscrição: Maquinaria de Manuseio de Sólidos

Data de aplicação: 1992

Substrato: Ferro fundido

Produtos: * Belzona 1811 (Ceramic Carbide) ,

Problem

Abrasão pelo pó de carvão causou furos na tubulação de combustível



Descrições da fotografia

- * Jateamento por granalha abrasiva sendo conduzido no p´tio ,
- * Furos feitos para conseguir acesso, aplicação do produto sendo conduzida ,
- * Belzona 1811, material resistente à abrasão no local. Placas serão soldadas sobre os furos. ,

Situação do aplicativo

Tubulação de combustível carvão.

Método de aplicação

A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona Know-How SHM-8.

Fatos Belzona

Não havia uma maneira de chegar na área danificada. Consequentemente, furos foram feitos na tubulação oposta à área de desgaste para obter acesso para a realização do reparo.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Melhorar