

BELZONA SALVA EQUIPAMENTO CRÍTICO EM MINA DE ZINCO


ID: 4955

Indústria: Mineração e pedreiras
Inscrição: Tanques e Áreas de Contenção Química
Substrato: Aço carbono
Produtos: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Localização do cliente: Mina de Zinco, Namíbia
Data de aplicação: Dezembro, 2010

Problem

Desgaste no anel do moinho primário de minério resultou no desenvolvimento de um furo. Isto permitiu vazamento de lodo na caixa de engrenagem do sistema de lubrificação do moinho. Como esse moinho era de fluxo único, este era um equipamento crítico e precisava ser posto de volta ao serviço imediatamente.



Descrições da fotografia

- * Visão aérea da mina de zinco ,
- * Visão inicial da área danificada ,
- * Área danificada após limpeza ,
- * Reparo com Belzona 1111 3 anos depois ,

Situação do aplicativo

Moinho de minério bruto em mina de zinco e instalações de refinaria

Método de aplicação

Belzona 1111 foi aplicado de acordo com uma versão modificada do Folheto do Sistema Belzona Know-How TCC-5.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Melhorar

Fatos Belzona

Belzona 1111 vedou rapidamente as áreas com vazamento, prevenindo contaminação adicional e permitindo o retorno ao serviço deste componente crítico mais rapidamente do que as técnicas de reparo convencionais, economizando ao consumidor tempo de inatividade e consequentes perdas de produção. Após três anos, a área reparada foi inspecionada e ainda está em perfeitas condições.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

